

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

百貨店等物販店舗

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
32	成通岡山ビル		岡山市北区駅前町一丁目1番 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107	物販店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年改訂版)(非充腹型)	$I_s/I_{so}=1.05$ $C_T \cdot S_D=0.48$			耐震改修済み 要安全確認計画記載 建築物にも該当
34	天満屋ハッピータウン 岡南店	中央棟 (1棟)	岡山市南区築港新町5番113, 128	物販店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.06$ $C_{TII} \cdot S_D=0.60$			耐震改修済み
35	岡山駅前第一ビル	4～7F	岡山市北区駅前町一丁目8番地151、129、148、103、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、149、150、152、153、154、158、159、160、162、163	物販店舗 (1～5F) ホテル (6～7F)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.03$ $C_{TII} \cdot S_D=0.60$			耐震改修済み 要安全確認計画記載 建築物にも該当
37	天満屋岡山本店A棟	A-1	岡山市北区表町二丁目1番1号	百貨店	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=0.17$ $C_{TII} \cdot S_D=0.07$	今後の方針について検討中	方針が決定し次第報告予定	
38	第一セントラルビル 2号館		岡山市北区本町6-119	物販店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1997年改訂版)(非充腹型)	$I_s/I_{so}=0.52$ $C_T \cdot S_D=0.16$	耐震改修	施工内容が決定し次第報告予定	要安全確認計画記載 建築物にも該当

# 要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果の公表内容

## 百貨店等物販店舗

※構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果には、塔屋、地下階を除く各階の耐震診断結果のうち、最低値を示す。

番号	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法 の名称	構造耐力上主要な 部分の地震に対する 安全性の評価の結果※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
39	日本生命岡山駅前ビル	岡山市北区本町6-40	物販店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(1983年改訂版)	Is/Is0=1.02			要安全確認計画記載建築物にも該当
40	第一セントラルビル	岡山市北区本町6番36号	物販店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第3次診断法」(1997年改訂版)(非充腹型)	Is/Is0=1.01 C <sub>v</sub> ・S <sub>D</sub> =0.44			耐震改修済み 要安全確認計画記載建築物にも該当