


令和5年度 石引池（1021025）+左衛門池（1021027） 浸水想定マップ

【ため池浸水想定マップ】
 ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料*として活用していただければと考えています。

*ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破壊し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。破壊箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。



- 岡山・建部医療福祉専門学校
土砂×洪水○地震○津波○高潮○
- 建部町公民館
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- 介護老人保健施設葵の園・岡山福渡
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- 北保健センター建部分室
土砂×洪水○地震○津波○高潮○
- 福渡第二保育園
土砂×洪水○地震×津波○高潮○
- 建部町福渡
- 石引池
- UAゼンセン中央教育センター友愛の丘
土砂○洪水○地震○津波○高潮○
- 左衛門池

ため池諸元	
番号	331021025
旧番号	33100C025
名称	石引池
堤高	4.1 m
貯水量	7.0 千m3
番号	331021027
旧番号	33100C027
名称	左衛門池
堤高	5.8 m
貯水量	6.7 千m3

特に注意すべきため池状況のポイント

【大雨時】
 ○急激な水位上昇により、流水が堤体を超えようとする場合
 ○漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
 ○堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】
 ○堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

避難施設の凡例

岡山市が開設する避難場所兼避難所
 ●避難場所：一時的に滞在するための施設や場所のことです。
 ●避難所：一定期間生活するための施設のことです。

その他の避難場所
 ●各施設の管理者などが状況に応じて開設する避難場所です。
 ●未開設の場合もあるため事前に開設状況を確認してください。

浸水深の凡例と状況

5.0m以上	2階屋根以上浸水
3.0m～5.0m未満	2階軒下まで浸水
2.0m～3.0m未満	2階床下まで浸水
1.0m～2.0m未満	1階軒下まで浸水
0.5m～1.0m未満	床上浸水
0.5m未満	1階床下まで浸水