

令和2年度 市有施設におけるアスベスト使用状況調査の結果について

(環境局環境部環境保全課)

本市では、市有施設を対象に、平成17年～24年度に、第1次～5次のアスベスト調査を実施し、調査結果を公表するとともに、吹付けアスベストの使用が確認された施設については「岡山市アスベスト対策基本方針」に基づき、飛散防止対策を実施してきました。しかしながら、令和2年3月、これまで未報告であった金岡ポンプ場の電気室に吹付けアスベストがあることが明らかになったため公表を行いました。このことを受けて、令和2年4月10日から市有施設について吹付けアスベストの使用状況を改めて調査した結果は、次のとおりです。

1 調査対象施設

市が管理している建築物数 2,837棟
なお、教育委員会で管理する学校園等は除いています。

2 調査期間

令和2年4月10日～令和2年9月15日

3 調査方法

過去の調査において調査漏れ、報告漏れがあったことを踏まえ、特に下記の事項に留意しながら、各施設管理者が、設計図書等による使用の有無の確認、施工者等への問い合わせ、現場での目視調査及び目視等で確認できない場合は、建築材料の分析調査等を行い、吹付けアスベストの使用の有無を確認しました。

1. 報告内容について漏れ、未確認の施設、未報告の建築物がないかを再調査すること
2. 特に吹付けアスベストの使用された可能性が高いボイラー室、電気室、ブロワー室、排水機場については、厳重な点検を行うこと
3. 吹付けアスベストに「アスベスト含有吹付けロックウール」、「アスベスト含有パーミキュライト吹付け材」、「アスベスト含有パーライト吹付け材」も含まれることに留意すること

4 吹付けアスベストの使用が判明した施設

今回の調査で、瀬戸支所(令和2年4月27日公表)にて吹付けアスベストの使用が確認されましたが、飛散は確認されませんでした。

また、岡山城天守閣(令和2年10月27日公表)について、改修工事の事前調査を行ったところ、施設内にてアスベストの使用が確認されましたが、飛散は確認されませんでした。

(別紙「アスベストの使用が判明した市有施設一覧」のとおり)

5 今後の予定

アスベストの飛散は確認されていませんが、市有施設の一層の安全・安心を確保するため、「岡山市アスベスト対策基本方針」に基づき、吹付けアスベストの使用が確認された施設の対策を実施します。

アスベストの使用が判明した市有施設一覧

令和2年11月9日現在

公表日	施設・棟名	吹付け場所	対策の状況
H24.12.6	旧吉備荘給水施設	天井・壁	立入禁止措置
H25.2.1	本庁舎・議場	地下1階西階段・7階大会議室・ 傍聴者ロビー（傍聴席への階段含む）（天井）	封じ込め措置
R2.3.30	金岡ポンプ場	2階電気室（天井、壁面）	立入禁止措置 R3年度除去予定
R2.4.27	瀬戸支所	1階ホール（天井、壁面）	囲い込み・立入禁止措置 R2年度除去予定
R2.10.27	岡山城天守閣	B1～1F階段天井 1～2F階段天井 3～4F階段天井 4～5F階段天井	封じ込め等措置 R3年度除去予定

市有施設アスベスト使用状況調査結果集計表

令和2年11月9日現在

局室／主管課	建築物数	吹付けの有無			石綿含有		
		あり	不明	なし	あり	不明	なし
危機管理室	1	0	0	1	0	0	0
総務局	11	2	0	9	1	0	1
市民生活局	11	4	0	7	0	0	4
市民協働局	25	2	0	23	0	0	2
北区役所	419	16	0	403	0	0	16
中区役所	100	1	0	99	0	0	1
東区役所	93	6	0	87	1	0	5
南区役所	126	3	0	123	0	0	3
保健福祉局	63	18	0	45	1	0	17
岡山っ子育て局	131	40	0	91	0	0	40
環境局	81	14	0	67	0	0	14
産業観光局	36	3	0	33	1	0	2
都市整備局	1181	21	0	1160	0	0	21
下水道河川局	116	31	0	85	1	0	30
消防局	184	3	0	181	0	0	3
水道局	235	41	0	194	0	0	41
市場事業部	23	3	0	20	0	0	3
教育委員会事務局	1	0	0	1	0	0	0

合計	2837	208	0	2629	5	0	203
----	------	-----	---	------	---	---	-----

※現在までに除去等対策実施済み施設については、石綿の含有なしとしています。