


令和5年度 尾迫谷池（1002013）→尾迫谷新池（1002014） →宮池（1002012） 浸水想定マップ

【ため池浸水想定マップ】
 ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料*として活用していただければと考えています。
 *ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破壊し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。破堤箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。



ため池諸元	
番号	331002012
旧番号	-
名称	宮池
堤高	4.1 m
貯水量	21.3 千m3

番号	331002013
旧番号	-
名称	尾迫谷池
堤高	5.3 m
貯水量	3.7 千m3

番号	331002014
旧番号	-
名称	尾迫谷新池
堤高	7.2 m
貯水量	9.5 千m3

上道公民館
 ○地震○津波○高潮○

岡山本店（立体駐車場）
 ○洪水○地震○津波○高潮○

尾迫谷池
 尾迫谷新池

宮池

御休小学校
 土砂○洪水△地震○津波○高潮○

御休コミュニティハウス
 土砂○洪水×地震○津波○高潮○

上道公民館御休分館
 土砂○洪水×地震○津波○高潮○

特に注意すべきため池状況のポイント

【大雨時】
 ○急激な水位上昇により、流水が堤体を越えようとする場合
 ○漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合
 ○堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】
 ○堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

避難施設の凡例	
	岡山市が開設する避難場所兼避難所
●	避難場所：一時的に滞在するための施設や場所のことです。
○	避難所：一定期間生活するための施設のことです。
	その他の避難場所
●	各施設の管理者などが状況に応じて開設する避難場所です。
○	未開設の場合もあるため事前に開設状況を確認してください。

浸水深の凡例と状況	
5.0m以上	2階屋根以上浸水
3.0m～5.0m未満	2階軒下まで浸水
2.0m～3.0m未満	2階床下まで浸水
1.0m～2.0m未満	1階軒下まで浸水
0.5m～1.0m未満	床上浸水
0.5m未満	1階床下まで浸水