




令和5年度 才ノ木池 (1009189) +釜ノ窪池 (1009190)  
 +千升池 (1009191) +入道池 (1009192) +地蔵岨池 (1009193)  
 →奥小屋池 (1009197) →黒谷ダム (1009208) 浸水想定マップ

【ため池浸水想定マップ】  
 ため池は農業用水の供給等の多面的機能を持っています。一方で地震や豪雨の発生により、決壊すると大きな災害につながる危険性も併せ持っています。そこで、ため池決壊被害の軽減、防災意識の向上を目的として「ため池浸水想定マップ」を一定規模のため池毎に作成しました。日頃からため池災害に備え、避難ルートを確認するなど迅速な避難や災害対応の基礎資料\*として活用していただければと考えています。  
 \*ため池浸水想定マップは、雨量及び震度に関係なく堤体が破壊し、貯水量の全量が流出することを前提とした解析結果であり、流出後60分間の中で最大水深を表示したものです。破壊箇所、詳細地形、気象状況等により、更に広がる可能性もあります。



ため池諸元	
番号	331009189
旧番号	-
名称	才ノ木池
堤高	4.4 m
貯水量	1.7 千m3
番号	331009190
旧番号	-
名称	釜ノ窪池
堤高	6.9 m
貯水量	2.4 千m3
番号	331009191
旧番号	-
名称	千升池
堤高	6.2 m
貯水量	10.3 千m3
番号	331009192
旧番号	-
名称	入道池
堤高	4.0 m
貯水量	0.5 千m3
番号	331009193
旧番号	-
名称	地蔵岨池
堤高	7.0 m
貯水量	0.4 千m3
番号	331009208
旧番号	-
名称	黒谷ダム
堤高	44.0 m
貯水量	1323.0 千m3

特に注意すべき ため池状況のポイント

【大雨時】  
 ○急激な水位上昇により、流水が堤体を越えようとする場合  
 ○漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合  
 ○堤体が陥没し、漏水が生じた場合

【地震時】  
 ○堤体に陥没やひび割れが発生し、漏水量が急激に増えた場合や漏水に濁りが生じた場合

**避難施設の凡例**

**岡山市が開設する避難場所兼避難所**

- 避難場所：一時的に滞在するための施設や場所のことです。
- 避難所：一定期間生活するための施設のことです。

**その他の避難場所**

- 各施設の管理者などが状況に応じて開設する避難場所です。
- 未開設の場合もあるため事前に開設状況を確認してください。

**浸水深の凡例と状況**

5.0m以上	2階屋根以上浸水
3.0m～5.0m未満	2階軒下まで浸水
2.0m～3.0m未満	2階床下まで浸水
1.0m～2.0m未満	1階軒下まで浸水
0.5m～1.0m未満	床上浸水
0.5m未満	1階床下まで浸水