新幹線鉄道の騒音測定結果（令和6年度～令和8年度）

軌道中心線から12.5m

No.	地点	類型	R6	R7	R8
1	東平島	I	72	72	71

軌道中心線から25m

No.	地点	類型	R6	R7	R8
1	東平島	I	71	72	72

軌道中心線から50m

No.	地点	類型	R6	R7	R8
1	東平島	I	68	67	66

（注）黄色枠：新幹線鉄道騒音に係る環境基準（70dB）超過

新幹線鉄道の振動測定結果（令和6年度～令和8年度）

軌道中心線から12.5m

No.	地点	類型	R6	R7	R8
1	東平島	I	64	62	61

軌道中心線から25m

No.	地点	類型	R6	R7	R8
1	東平島	I	56	56	55

軌道中心線から50m

No.	地点	類型	R6	R7	R8
1	東平島	I	59	55	54

振動の対策指針値（70dB）の超過はありません